

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Jl. Abdul Syukur No.17, Kota Tegal 52125 0283351061

<https://pktj.ac.id/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan / Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat /

Servis Sistem Suspensi


Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

No. SK : KP-PKTJ 241 Tahun 2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan sewa fasilitas
2. Menyerahkan fotocopy identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM)
3. Membayar uang sewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Jl. Abdul Syukur No.17, Kota Tegal 52125 0283351061

<https://pktj.ac.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan / Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat /

Tidak dipungut biaya.
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Pemeriksaan, penggantian Coil Spring, Shock Absorber, Support Shock Absorber (per roda) : 100.000 - 300.000

Pemeriksaan, penggantian Leaf Spring : 100.000 - 300.000

Pemeriksaan, penggantian Dumper : 50.000

Pemeriksaan, penggantian Lower/Upper Arm : 100.000

Pemeriksaan, penggantian Ball Joint : 100.000

Pemeriksaan, penggantian Strut Bar : 50.000

Pemeriksaan, penggantian Bushing (shackle, hanger, arm) : 100.000 - 500.000

Pemeriksaan, penyetelan, penggantian Tortion Bar : 50.000 - 200.000

Pemeriksaan, penggantian Stabilizer Bar/lateral rod/control arm : 75.000 - 200.000

Produk Pelayanan

1. Servis Suspensi

Pengaduan Layanan

Kampus I

Jl. Perintis Kemerdekaan No.17, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52125

Kampus II

Jl. Abdul Syukur No.17, Margadana, Kec. Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah 52143

Telp: (0283) 351061 Fax: (0283) 8427000 Email: pktj@pktj.ac.id website: www.pktj.ac.id