



image not found or type unknown

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

jalan Pramuka nomor 21 Palu sulawesi Tengah 94111 085399998958

<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Standar Pelayanan Pemeliharaan Bangunan Gedung, Jaringan Air, Listrik, Meubeler dan AC Pada Kantor


No. SK :

Persyaratan

1. Mendatangi langsung ke Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Surat resmi perihal permohonan perbaikan/pemeliharaan dari OPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi b. Kepala Satuan mendisposisikan kepada pejabat secara berjenjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan. c. Informasi disampaikan kepada pelaksana pekerjaan atau dilakukan survei oleh tim satgas.



Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

jalan Pramuka nomor 21 Palu sulawesi Tengah 94111 085399998958

<https://satpolpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 hari sejak surat permohonan diterima jika rusak ringan.

1-3 hari sejak surat permohonan diterima jika rusak berat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaiki sarana prasarana bangunan gedung kantor

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Satpolpp.provsulteng@gmail.com