



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan

Pelayanan IPSRS

No. SK : 188.4/248.8/RSUD/2024

Persyaratan

1. Laporan/informasi kerusakan sarana dan prasarana dari unit/ruangan/instalasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggung jawab ruangan/user melaporkan adanya kerusakan / permasalahan pada sarana dan prasarana di unit/ ruangan/ instalasi
2. Pengecekan oleh petugas IPSRS
3. Petugas melakukan pengamatan dan langkah keselamatan sarana, prasaranadan peralatan yang digunakan di rumah sakit,
4. Petugas melakukan pengukuran, pengamatan, kalibrasi sesuai norma-norma keselamatan fungsi alat medic dan non medic, mekanik, listrik
5. Dokumentasi hasil kegiatan/perbaikan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

±10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. JKN : 342/KTR/III-02/1223

Produk Pelayanan

1. Pelayanan IPSRS

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan

Pengaduan Layanan

Email : rsud_basel@yahoo.com

Sms/WhatsApp Pengaduan : 0821-8166-1536

Instagram : [@rsudbangkaselatan06](https://www.instagram.com/rsudbangkaselatan06)

Tiktok : [@rsud.basel](https://www.tiktok.com/@rsud.basel)

Kotak saran